

**AL GRUPPO ELETTRONICA DI CONSUMO
AL GRUPPO COMPONENTI PER IMPIANTI DI ANTENNA**

Gentili Associati,

con riferimento ai segnali TV terrestri trasmessi in tecnica digitale, alcuni produttori ci hanno segnalato forti problematiche (riscontrate soprattutto nelle zone di switch-over e switch-off) derivanti dalla presenza in aria di segnali televisivi anomali che compromettono il funzionamento dei dispositivi dotati di sintonizzatore digitale, causando in molti casi il blocco dell'apparecchio.

A fronte di questa situazione, moltissimi consumatori, erroneamente indotti a ritenere che il malfunzionamento sia causato da un problema tecnico del ricevitore, stanno restituendo come difettosi i prodotti ai punti vendita presso i quali sono stati acquistati, creando un notevole danno in termini economici e di immagine ai produttori.

ANITEC intende pertanto attivarsi nei confronti delle organizzazioni rappresentative dei broadcaster, ed eventualmente anche presso le istituzioni competenti, affinché la questione venga risolta il più rapidamente possibile.

A tale scopo vi chiediamo di fornirci ogni possibile dettaglio (tipo di anomalia, aree di maggiore incidenza, emittenti o mux interessati) circa le problematiche da Voi riscontrate.

Sarà nostra cura informarVi sugli sviluppi della questione.

Cordiali saluti

Tiziano Rognone

